



Подогреватели сетевой воды


Подогреватели сетевой воды вертикального типа изготавливаются в соответствии с ТУ 3113-007-00203101-2001.

Подогреватели сетевой воды предназначены для подогрева сетевой воды на тепловых электростанциях паром из отборов турбин, а в отопительно-производственных и отопительных котельных - паром котлов низкого давления.

| Обозначение/ типоразмер | Масса без воды, кг | Диаметр кожуха аппарата D, мм | Кол-во трубок, шт. | Длина трубок, мм | Поверх-ть теплообмена, м ² | Расход пара номинальный, т/ч | Цена с НДС, руб. |
|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| ПСВ-45-7-15 | 1950 | 720 | 228 | 3410 | 45 | 15 | 705 290 |
| ПСВ-63-7-15 | 2400 | 820 | 320 | 3410 | 63 | 20 | 769 292 |
| ПСВ-90-7-15 | 4000 | 1020 | 456 | 3410 | 90 | 30 | 104 870 |
| ПСВ-125-7-15 | 4400 | 1020 | 640 | 3410 | 125 | 41 | 1 224 577 |
| ПСВ-200-7-15 | 6940 | 1232 | 1020 | 3410 | 200 | 65 | 1 990 975 |
| ПСВ-315-14-23 | 13650 | 1540 | 1210 | 4550 | 315 | 92 | 3 366 020 |

| Обозначение/ типоразмер | Расход воды (4/2 хода), т/час | Рабочее избыточное давление по пару, атм. | Рабочее избыточное давление по воде, атм. | Расчетная t воды на входе, °С | Расчетная t воды на выходе (4/2 хода), °С | Тепло- производит- ель, ГКал/час> |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|
| ПСВ-45-7-15 | 90 / 180 | 7 | 15 | 70 | 150 / 110 | 7,2 |
| ПСВ-63-7-15 | 120 / 240 | 7 | 15 | 70 | 150 / 110 | 9,6 |
| ПСВ-90-7-15 | 175 / 350 | 7 | 15 | 70 | 150 / 110 | 14,0 |
| ПСВ-125-7-15 | 250 / 500 | 7 | 15 | 70 | 150 / 110 | 20,0 |
| ПСВ-200-7-15 | 400 / 800 | 7 | 15 | 70 | 150 / 110 | 32,0 |
| ПСВ-315-14-23 | 1130 | 14 | 23 | 110/140 | 150 / 180 | 45,2 |

Габаритные размеры



A1 - вход сетевой воды; A2 - выход сетевой воды; B - выход пара; C - выход конденсата; D - диаметр аппарата; H - высота

| Обозначение/ типоразмер | D, мм | H, мм | A1, A2, м | B, мм |
|----------------------------|-------|-------|-----------|-------|
| ПСВ-45-7-15 | 720 | 5725 | 150 | 200 |
| ПСВ-63-7-15 | 816 | 5050 | 250 | 200 |
| ПСВ-90-7-15 | 1020 | 5400 | 300 | 350 |
| ПСВ-125-7-15 | 1020 | 5400 | 300 | 350 |
| ПСВ-200-7-15 | 1232 | 5800 | 350 | 450 |
| ПСВ-315-14-23 | 1840 | 7840 | 350 | 450 |